This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Int. Cl.:

C 04 b

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT

(Fee

Deutsche Kl.: 80

80 b, 18/02

(1) (1)	Offenlegungsschrift		1905 340
a	_	Aktenzeichen:	P 19 05 340.8
2		Anmeldetag:	4. Februar 1969
® .	•	Offenlegungstag	: 6. August 1970
	Ausstellungspriorität:		
30	Unionspriorität		
®	Datum:	_	
®	Land:	,	
3)	Aktenzeichen:		
9	Bezeichnung:	Verfahren zur Herstellung von Formkörpern die ganz oder teilweise aus Wasserglasschaum bestehen	
60	Zusatz zu:		-
®	Ausscheidung aus:		
7	Anmelder:	Weber, Karl, 7000 Stuttgart	-Bad Cannstatt
	\$Fastardon		
•	Vertreter:	_	
®	Als Erfinder benannt:	Erfinder ist der Anmelder	
		•	

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960):

Patentanmeldung:

Anmelder : Ing. (grad.)

Erfinder: Ing. (grad.)

Verfahren zur Herstellung von Formkörpern die ganz oder teil∞ weise aus Wasserglasschaum bestehen.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Formkörpern die ganz oder teilweise aus Wasserglasschaum bestehen.

Es ist bekannt, derartige Formkörper dadurch herzustellen, daß flüssiges Wasserglas mit einer Grädigkeit von 28 - 42° Bå und einer Trockensubstanz von 30 - 40 % bei Temperaturen von 500 - 600° C aufgeschäumt wird.

Durch den hohen Wasseranteil entstehen Dämpfe die das Was - serglas großporig und sehr unregelmäßig aufblähen, während sich gleichzeitig das Wasserglas infolge der Wärmeeinwirkung weitgehend irreversibel verfestigt.

Mur für sehr geringe technische Ansprüche genügt dieses Herstellungsverfahren.

Um eine gleichmäßige Porosität und kleinere Zellen des Wasserglasschaumes zu erzielen, hat man daher das Wasserglas durch Verdampfen des Wasseranteils auf eine höhere Grädigkeit und damit auch auf eine Trockensubstanz eingedickt die etwas über 40,7 % liegt.

Das eingedickte Wasserglas kann bereits bei Temperaturen von ea 500°C aufgeschäumt werden.

- 2 -

Es ist dabei möglich, dem Wasserglas Stoffe beizugeben, die, wie z.B. poröses Polystyrol, während des Aufschäumens ver - brennen, sodaß die entsprechenden Poren teilweise mit den Verbrennungsrückständen ausgefüllt sind.

Auf diese Weise hergestellte Formkörper konnten sich nicht durchsetzen, weil das Eindickungsverfahren sehr umständlich und zeitraubend war. Außerdem gab es Schwierigkeiten die Mischmaschinen von der sehr zähflüssigen Masse zu reinigen.

Erfindungsgemäß konnte dieser Nachteil dadurch beseitigt werden, daß Wasserglas mit einer Trockensubstanz in den Bereichen von ca 45 - 86 %, vorzugsweise solches von 56,4 - 83,7 %, in Formen bei Temperaturen von ca 480 - 500°C, je nach Wandstärke und Größe des Formkörpers, in ca 7 - 50 min aufgeschäumt wird.

0

Derartiges Wasserglas ist für Sonderzwecke im Handel er - hältlich, es erübrigt sich somit das umständliche und teu- ere Eindicken.

Man kann bereits flüssiges Natronwasserglas mit einer Trok-kensubstanz von ca 48,5 %, einer Grädigkeit von 48 – 50° Bé, einem spez. Gew. von 1,49 – 1,53, einem Gehalt von Na $_2$ O = ca 13,5 %, SiO $_2$ = ca 35,0 %, H $_2$ O = ca 51,5 %, einem Gewichts-verhältnis Na $_2$ O : SiO $_2$ = ca 1 : 2,6, einem Molverhältnis Na $_2$ O : SiO $_2$ = ca 2,68 verwenden.

Dieses Wasserglas ergibt verhältnismäßig große Poren, aber sehr leichte und geschlossene Formkörper. Das Wasserglas läßt sich noch verhältnismäßig einfach in Formen eingießen.

Sehr zähflüssig ist jedoch das Natronwasserglas mit einer Trockensubstanz von ca 50.4 %, einer Grädigkeit von 58 – 60° Ré, einem spez. Gew. von 1.67 – 1.71, einem Gehalt von Na₂O = 18.2 %, $5iO_2$ = ca 38.2 %, H_2O = ca 45.5 %, einem Gewichtsverhältnis von Na₂O: $5iO_2$ = 1:2.1, einem Molver = hältnis Na₂O: $5iO_2$ = ca 2.17.

Natronwasserglas dieser Grädigkeit läßt sich sehr feln -

- 3 -

porig aufschäumen und eignet sich besonders zur Herstellund von Isolierplatten, Akustikkörpern, Türfüllungen, Attrappen und Verpackungen bei denen es auf die Unbrennbarkeit an kommt.

Als besonders günstig hat es sich erwiesen, Trisilikat, ein feinkörniges bzw. pulverförmiges, neutrales Natronwasserglas, mit einer Trockensubstanz von ca 79,2 %, einem spez. Gew. von 0,35 - 0,50, einem Gehalt von Na $_2$ 0 = ca 18,3 %, SiO $_2$ = ca 60,9 %, H $_2$ 0 = ca 20,8 % und einem Gewichtsverhältnis Na $_2$ 0: SiO $_2$ = ca 1: 3,3 zu verwenden.

Da das Material feinkörnig bzw. pulverig ist, läßt es sich gut dosieren und es eignet sich besonders für kleinere, komplizierte Formen.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Verwendung von Disilikat, einem ebenfalls feinpulverisierten, alkalischen Natronwasserglas mit einer Trockensubstanz von ca 83,7 %, einem spez. Gew. von 0,5 - 0,55, einem Gehalt von Na $_2$ O = ca 27,6 %, SiO $_2$ = ca 56,1 %, H $_2$ O = ca 16,8 %, sowie einem Gewichtsverhältnis von Na $_2$ O: SiO $_2$ = ca 1: 2,04.

Für besondere Anwendungsbereiche steht auch ein pulveri – siertes Kaliwasserglas zur Verfügung, mit einem Anteil an Trockensubstanz von ca 79 %, einem spez. Gew. von 0,30 – 0,35, einem Gehalt von K_2O = ca 22,9 %, SiO_2 = ca 56,1 %, H_2O = ca 21 % und einem Gewichtsverhältnis K_2O : SiO_2 = ca 1: 2,45.

Erfindungsgemäß ist es möglich auch Wasserglas mit einer Trockensubstanz von weniger als 45 % zu verwenden und dennoch das umständliche Eindicken zu ersparen. In solchen Fällen wird das Wasserglas niederer Grädigkeit durch Einrühren von flüssigem oder pulverförmigem Wasserglas höherer Grädigkeit auf einen Anteil an Trockensubstanz angehoben, der zwischen 45 und 86 %, vorzugsweise zwischen 48 und 80 %,

Sehr homogene Formkörper erhält man dadurch, daß man dem Wasserglas vor dem Schäumvorgang bis zu 95 % Anteile von

zerkleinertem, bereits ganz oder teilweise aufgeschäumtem Wasserglas zugibt.

Während man sonst die Formen nur teilweise füllen kann, ist es bei Mitverwendung von ganz oder teilweise bereits aufgeschäumtem Wasserglas möglich, die Formen völlig zu füllen und in wesentlich kürzerer Zeit zu schäumen. Vor allem bei komplizierten Formen mit sehr unterschiedlichen Querschnitten, ist dieses Verfahren ratsam.

Selbstverständlich kann man dem Wasserglas auch andere Stoffe wie z.B. thermisch geblähten oder ungeblähten Glimmer, bzw. Liparit oder Quarzporphyr, bekannt unter dem Namen "Perlite" und chemisch gleicher Art wie Glimmer, aber auch Asbest, Talkum, Kaolin, insbesondere "Weuburger Kreide", auch bekannt unter der Bezeichnung "Kieselweiß", "Neuburger Weiß", "Weißerde" oder "kieselsaure Tonerde", keramische Teilchen, wie Schamottemehl, aber auch Oxide, wie Zinnoxid, Zinkoxid oder temperaturbeständige Farbstoffe,z.B. Ruß, Steinholzfarben u.s.w. beigeben.

Auf diese Weise lassen sich die Eigenschaften des Endproduktes in großer Manigfaltigkeit abwandeln und auf spezielle Erfordernisse ausrichten.Der Anteil derartiger Bei mischungen kann so groß sein, daß das wasserglas bzw. der Wasserglasschaum nur mehr die Bedeutung eines Bindemittels erhält.

3

Der Schäumprozeß kann in offenen oder geschlossenen, ent sprechend temperaturbeständigen Formen, z.B. solchen aus Stahl, Messing, Kupfer, feuerfestem Glas, Keramik oder Asbest erfolgen, sofern diese bei Temperaturen von etwa 600° C noch genügend Festigkeit besitzen.

Während geschlossene Formen zweckmäßigerweise aus Metall sein sollen, können offene Formen, die vor allem der Her stellung von ungefprmtem Wasserglasschaum dienen, das anschließend zerkleinert und vermischt mit ungeschäumtem Wasserglas erneut aufgeschäumt wird, durchaus auch aus Nichtmetallen hergestellt sein. 0.09832/1169

BAD ORIGINAL

-- 5 --

Von besonderem Interesse ist es,das Wasserglas dann in Formen aus geblähtem Glimmer, Liparit bzw. Glasporphyr, Asbest - zement oder sonstigen temperaturbeständigen Stoffen, z.B. auch in Blechen, auf zuschäumen, wenn das geschäumte Wasser - glas auch nach dem Schäumvergang mit den Formen verbunden bleiben soll, d.h. wenn es vor allem zur Isolierung dient, während die "Form" selbst einen Teil des endgültigen Form - körpers darstellt und die tragende Außenwand bildet, eine höhere Festigkeit und Memperaturbeständigkeit, jedoch weniger gute Isoliereigenschaften, besitzt.

Das in offenen oder geschlossenen Formen aufgeschäumte Wasserglas kann man erfindungsgemäß vorzugsweise nach der Entformung, durch anschließende mechanische Verdichtung mittels Pressen, in den Randzonen verfestigen. So kann man z.B. Kleinprofile einfach aus geschäumten Platten ausstechen und verpressen bzw. verformen.

Pulverförmiges oder zerkleinertes, erst teilweise aufge - schäumtes Wasserglas wird erfindungsgemäß mittels einer Kernschießmaschine aus einem unter Überdruck stehenden, ventilgesteuerten, mit einem Schieber versehenen, oberen Behälter bzw. einer Kammer, in eine unter atmosphärischem Druck stehende, mit Luftaustrittskanälen bzw. Schlitzen versehene Schießform eingefüllt und anschließend unter Temperatureinwirkung ausgeschäumt.

Das aufgeschäumte Wasserglas kann man aber auch aus einem unter Überdruck stehenden, ventilgesteuerten, mit einem Schieber versehenen, oberen Behälter bzw. einer Kammer, in eine unter Unterdruck oder Vakuum stehende Form einfüllen und gleichfalls unter Temperatureinwirkung aufschäumen.

In beiden Fällen wäre die Verwendung derartiger Maschinen nicht ohne weiteres möglich, wenn die Form nicht ganz gefüllt werden könnte. Der Schäumprozeß bewirkt dann nur, daß die Hohlräume zwischen den einzelnen vorgeschäumten Wass reglasschaumteilchen ausgefüllt werden und daß diese Teilchen sich miteinander homogen verbinden, die Porösität

4 6 **-**

jedoch erhalten bleibt.

Das gum Aufschäumen vorbereitete Wasserglas wird, soweit es plastisch ist, zweckmäßigerweise in der jeweils benötigten Dosierung, in Form von Platten, Stangen, Kugeln, Rohren, oder Tropfen, bzw. in einer auf die endgültige Formgebung ab egestimmten Weise abgemessen und um ein Verdunsten des Wassers zu vermeiden, an der Oberfläche allseitig solange mit CO₂ begast, bis sich eine Schutzhaut aus kolbidalem Siliciumgel bildet. Selbstverständlich kann auch die Oberfläche in anderer Weise, z.B. durch Folien, Lacke, Wachse u.s.w. gegen Austrocknen geschützt sein. Ein derartiger überzug bzw. Schutz ist nur notwendig, wenn auf Vorrat abgewogen wird und wenn das Aufschäumen nicht unmittelbar nach der Bereitstellung bzw. dem Mischen des Wasserglases erfolgt.

Die Schutzüberzüge werden vor der Verwendung mechanisch entfernt, sofern sie nicht bei Temperatureinwirkung ver - brennen. Das kolloidale Siliciumgel wird durch das auf - schäumende Wasserglas durchbrochen und legt sich in der Hauptsache an die Formenwand an, wo es zusätzlich ein will-kommenes Trennmittel bildet.

An Stelle von pulverisiertem oder zerkleinertem, erst teilweise aufgeschäumtem Wasserglas, kann man auch solches
verwenden, das in kleinen Teilchen oder Tropfen in freiem
Fall oder mittels eines Förderbandes schnell durch eine
auf etwa 550° C erhitzte Brennzone geleitet wird, wobei
deshalb nur zu 50 - 75 % aufgeschäumte Wasserglasteilchen
entstehen, weil die Zeit zum völligen Aufschäumen nicht
ausreicht. Die einzelnen aufgeschäumten Wasserglasteilchen
haben untereinander kaum eine Verbindung bzw. die Ver bindung ist so gering, daß sich die Teilchen bei der kleinsten Bewegung wieder voneinander lösen.

Das Aufschäumen des Wasserglases kann in elektrisch beheizten Brenn- oder Tunnelöfen erfolgen oder in solchen die öl- bzw. gasbeheizt sind.

009832/1169

<u>-</u>7 m

∞ 7 ∞

Das Wasserglas kann aber auch in Formen dadurch aufgeschäumt werden, daß durch diese Heißluft oder überhitzter, annährend druckloser Dampf, oder auch solcher mit hohem Druck, geleitet wird.

Schäumt man mit geringem oder ohne Druck, so lassen sich geringere spez. Gewichte der Formkörper erzielen als bei Anwendung höherer Drücke.

Will men mit möglichst geringen Wandstärken bei den Formen arbeiten, so schäumt man das Wasserglas in solchen Formen auf die ihrerseits in dicht verschließbaren Heißluft- oder Dampfglocken einem Temperaturstoß von ca 500° C ausgesetzt werden, wobei die Heißluft bzw. der überhitzte Dampf zu dem aufschäumenden Wasserglas bzw. durch dieses hindurch, über Schlitze und Bohrungen in der Form geleitet werden kann oder auch nicht.

Im letzteren Falle verwendet man zweckmäßigerweise zum Aufschäumen des Wasserglases solche Formen die doppelwandig ausgeführt sind, wobei zwischen der Innenform und der Außensorm über Schlitze und Bohrungen eine Verbindung bestehen kann. Außerdem besteht zwischen den beiden Formenteilen ein solcher Abstand, daß Heißluft oder überhitzter Dampf hin warchgeleitet werden kann.

Das geschäumte Wasserglas kann in den Formen,oder nach der Entformung, mittels eines heizbaren Dosiergerätes mit CO₂, Luft -wegen ihres, wenn auch geringen Anteils an CO₂-, mit säurehaltigen oder sonstigen auf Wasserglas wirkenden chem. Dämpfen, z.B. Ammoniakdämpfen, begast werden.

Der durch Aufschäumen des Wasserglases mit oder ohne beigegebene andere Stoffe hergestellte Formkörper kann zur Erhöhung der Temperaturbeständigkeit des Schaumes mit einer möglichst hochprozentigen Aluminumsulfatlösung, mittels Tauchens, eventuell in Verbindung mit Über – oder Unterdruck, angereichert, anschließend getrocknet und/oder einer erneuten Wärmebehandlung bei ca 400°C unterzogen werden.

Durch diese Behandlung sind die Formkörper um mehr als loo^o C temperaturbeständiger als ohne die Anreicherung mit Alumi - niumsulfat. Gleichzeitig mit dem Schaum selbst wird auch die Temperaturbelastbarkeit eventuell beigegebener anderer Stoffe erhöht.

Um die durch Aufschäumen des Wasserglases mit oder ohne beigegebene andere Stoffe hergestellten Formkörper vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schützen, kann man diese durch Tauchen in
bzw. Besprühen mit Imprägniermitteln, etwa in bzw. mit Siliconharzemulsionen oder Siliconaten - CH₂Si(OH)₂ONa - insbesondere mit Lösungen von Methylphenylpolysiloxanen, unter
Zusatz von Vernetzungsmitteln und Kondensationskatalysatoren,
oder durch Paraffin- und Wachsemulsionen mit Al - Salzen,
durch Bitumenemulsionen, wasserabweisend machen

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die durch Aufschäumen des Wasserglases mit oder ohne beigegebene andere Stoffe hergestellten Formkörper durch Beschichten mit einer 60 %igen, ammoniakstabilisierten Gummimilch wasserdicht zu machen, der Vernetzungsmittel, wie Natriumsalz der Alkylnaphtalin – sulfosäure und koagulierende Stoffe, zu denen z.B. auch thermisch geblähter Glimmer gehört, zugegeben sind.

Die durch Aufschäumen des Wasserglases mit oder ohne beigegebene andere Stoffe hergestellten Formkörper kann man auch durch Beschichten mit einer 60 % igen,ammoniakstabilisierten Gummimilch,gegebenenfalls durch Zusatz von Vernetzungsmittel und koagulierende Stoffe,wasserdicht machen,indem man der Gummimilch einen Anteil von 5 - 40 % Wasserglas beimischt und die entstandene Schicht durch Wärmeeinwirkung und Be = gasung mit CO₂ verfestigt.Gegebenenfalls genügt auch die Bewgasung allein.

Die durch Aufschäumen des Wasserglases mit oder ohne beigegebene andere Stoffe hergestellten Formkörper lassen sich durch Beschichten mit Glasuren, vor allem solchen die wasserglashaltig sind, mit Kunststoffen, Kunststofflacken, elasto meren Organopoly iloxanprodukten mit Vernetzungsmitteln und Kondensationskatalysatoren, ferner mit Metallfolien, gegen ein-

P

(70:0) Stuttgart - Bad Cannstatt, den 10.Dez. 1968. W/J 702. 1905340

- 9 -

dringende Flüssigkeiten schützen, oder auch durch Aufspritzen von Metallen aller Art, z.B. Aluminium, Blei, Messing, Kupfer, Stahl u.s.w.

Die durch Aufschäumen des Wasserglases, ohne beigegebene an - dere Stoffe, hergestellten Formkörper, kann man auch in größ - eren Blöcken fertigen und sie durch mechanische Bearbeitung, z.B. durch Sägen, oder mittels elektrisch beheizter Drähte oder Bänder, vorwiegend solcher aus Invarstahl, auf die ge - wünschten Abmessungen zurechtschneiden.

Invarstahl ist deshalb vorzuziehen, weil die geringe Wärme - dehnung ein Durchhängen der Heizdrähte bzw. der Heizbänder verhindert.

Der Einsatzbereich der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Formkörper liegt hauptsächlich auf dem Isoliermittelgebiet.

Besonders geeignet ist der Wasserglasschaum in der Verar beitung zu Sandwichplatten in Verbindung mit vielerlei anderen isolierenden oder nichtisolierenden Stoffen. Da Wasserglasschaum absolut unbrennbar ist, gute Isoliereigenschaften
und ein geringes spez. Gewicht von o,6 - o,8 besitzt, das
noch in weiteren Grenzen einstellbar ist, ist es außer zu
Attrappen auch als Dekorationsmaterial und als leichtes
Packmaterial für Luftfracht geeignet, zumal dort besonderer
Wert auf Unbrennbarkeit gelegt werden muß.

Patentansprüche:

15

- (1.) Verfahren zur Herstellung von Formkörpern die ganz oder teilweise aus Wasserglasschaum bestehen,dadurch gekennzeichnet,daß Wasserglas mit einer Trockensubstanz in den Bereichen von ca 45 ~ 86 %, in Formen bei Temperaturen von ca 480 500° C, je nach Wandstärke und Größe des Formkörpers in ca 7 bis 50 min aufgeschäumt wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1.,dadurch gekennzeichnet,daß als Wasserglas flüssiges Natronwasserglas mit einer Trocken substanz von ca 48,5 %, einer Grädigkeit von 48 50° Bé, einem spez. Gew. von 1,49 1,53, einem Gehalt von Na₂0 = ca 13,5 %, SiO₂ = ca 35,0 %, H₂O = ca 51,5 %, einem Ge = wichtsverhältnis Na₂O: SiO₂ = Ga 1: 2,6, einem Molverhältnis Na₂O: SiO₂ = ca 2,63 verwerdet wird.
 - Wesserglas flüssiges Hatronussserglas mit einer Trocken substanz von sa 56,4 %, einer Grädigkeit von 58 = 60° B6, tinem spez. Gew. von 1,67 = 1,7%, einem Gekalt von Na₂O = 18,2 %,8iO₂ = ca 38,2 %, E₂O = ca 43,6 %, sinem Gewichts- verhältnis Ha₂O: SiO₂ = 1 (2,1, einem Molverhältnis Ha₂O: SiO₂ = 0a 2,17 verwendet wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1., dadurch gekennzeichnet, daß als Wasserglas Trisilikat, ein Eginkörniges bzw. pulverförmiges, neutrales Natronwasserglas, mit einer Trockensubstanz von sa 79,2 %, einem spez. Gew. von 0,35 = 0,50, einem Gehalt von Na₂O = 18,3 %, SiO₂ = ca 60,9 %, H₂O = sa 20,8 % und einem Gewichtsverhältnis Na₂O: SiO₂ = ca 1: 5,3 verwen = det wird.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 1., dadurch gekennzeichnet, daß als Wasserglas Disilikat, ein feinpulverisiert s, alkalisches Natronwasserglas mit einer Trockensubstanz von ca 83,7 %

- 11 -

y Augas

- 11 -

einem spez. Gewicht von 0,5 - 0,55,einem Gehalt von Na $_2$ 0 = ca 27,6 %,SiO $_2$ = ca 56,1 %, H $_2$ 0 = ca 16,8 %, sowie einem Gewichtsverhältnis von Na $_2$ 0 : SiO $_2$ = ca 1 : 2,04 verwendet wird.

- 6. Verfahren nach Anspruch 1.,dadurch gekennzeichnet,daß als Wasserglas pulverisiertes Kaliwasserglas,mit einer Trockensub stanz von ca 79 %,einem spez. Gewicht von 0,30 0,35, einem Gehalt von K₂O = ca 22,9 %, SiO₂ = ca 56,1 %,H₂O = ca 21 % und einem Gewichtsverhältnis K₂O: SiO₂ = ca 1: 2,45 verwendet wird.
- 7. Verfahren nach Anspruch l.,dadurch gekennzeichnet,daß Wasserglas mit einer Trockensubstanz von weniger als 45 % verwendet wird,das durch Einrühren von flüssigem oder pulverförmigem Wasserglas höherer Grädigkeit auf einen Anteil an Trockensubstanz angenoben ist,der zwischen 45 und 86 %,vorzugsweise zwischen 48 und 80 % liegt.
- 8. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 7., adurch gekennzeichnet, daß dem Wasserglas vor dem Schäumvorgang bis zu 95 % Anteile von zerkleinertem, bereits ganz oder teilweise aufgeschäumtem Wasserglas zugegeben wird.
- 9. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 8.,dadurch gekennzeichnet, daß dem Wasserglas andere Stoffe, wie z.B. geblähter oder ungeblähter Glimmer; bzw. Liparit oder Quarzporphyr, Asbest, Talkum, Kaolin, insbesondere sogenannte "Neuburger Kreide", keramische Teilchen, z.B. 'Schamottemehl, Oxide, wie Zinnoxid, Zinkoxid oder temperaturbeständige Farbstoffe, z.B. Ruß, Steinholzfarben u.s.w. beigegeben werden.
- lo. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 9.,dadurch gekennzeichnet, daß das Wasserglas in offenen oder geschlossenen,entsprechend temperaturbeständigen Formen, z.B. aus Stahl, Messing, Kupfer, feuerfestem Glas, Keramik oder Asbest, aufgeschäumt wird.
- 11. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 9.,dadurch gekennzeichnet, daß das Wasserglas in Formen aus geblähtem Glimmer, Liparit bzw. Quarzporphyr, Asbestzement oder sonstigen temperaturbe ständigen Stoffen, z.B. Blechen, aufgeschäumt wird, mit

denen es auch nach dem Schäumvorgang verbunden bleibt.

- 12. Verfahren nach den Ansprüchen 1. ≈ 10.,dadurch gekenn zeichnet,daß das in offenen oder geschlossenen Formen aufgeschäumte Wasserglas durch anschließende mechanische Verdichtung mittels Pressens,vorzugsweise nach der Entformung,in den Randzonen verfestigt wird.
- 13. Verfahren nach den Ansprüchen l.-ll.,dadurch gekenn zeichnet,daß nur pulverförmiges oder zerkleinertes,erst teilweise aufgeschäumtes Wasserglas,mittels einer Kernschießmaschine aus einem unter Überdruck stehenden,ventilgesteuerten,mit einem Schieber versehenen,oberen Behälter bzw. einer Kammer,in eine unter atmosphärischem Druck stehende,mit Luftaustrittskanälen bzw. Schlitzen versehene Schießform eingefüllt und anschließend unter Temperatureinwirkung ausgeschäumt wird.
- 14. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 11., dadurch gekenn zeichnet, daß nur pulverförmiges oder zerkleinertes, erst teilweise aufgeschäumtes Wassergkas, aus einem unter Über- druck stehenden, ventilgesteuerten, mit einem Schieber versehenen, oberen Behälter bzw. einer Kammer, in eine unter Unterdruck oder Vakuum stehende Form eingefüllt und anschließend unter Temperatureinwirkung aufgeschäumt wird.
- 15. Verfahren nach den Ansprüchen 1. ~ 14.,dadurch gekenn ~ zeichnet,daß das zum Aufschäumen vorbereitete Wasser ~ glas,soweit es plastisch ist, in der jeweils benötigten Dosierung in Platten,Stangen,Kugeln,Tropfen oder in einer auf die endgültige Formgebung abgestimmten Weise abgemessen und an der Oberfläche allseitig solange mit CO₂ be gast wird,bis sich eine Schutzhaut aus kolloidalem Sili~ ziumgel bildet.

Ô

16. Verfahren nach den Ansprüchen 1. - 15.,dadurch gekennzeichnet, daß an Stelle von pulverisiertem oder zerkleinertem, erst teilweise aufgeschäumtem Wasserglas,solches verwendet wird,das in kleinen Teilchen oder Tropfen in freiem. Fall oder mittels eines Förderbandes schnell durch eine

auf etwa 500° C erhitzte Brennzone geleitet wird, wobei zu 50 ~ 75 % aufgeschäumte Wasserglasteilchen entstehen, die untereinander kaum eine Verbindung besitzen.

- 17. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 14. und 16., dadurch gekennzeichnet, daß das Wasserglas in elektrisch- öl- oder gasbeheizten Brenn- oder Tunnelöfen aufgeschäumt wird.
- 18. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 16.,dadurch gekenn zeichnet,daß das Wasserglas in den Formen dadurch auf geschäumt wird,daß durch diese Heißluft oder überhitzter, annähernd druckloser Dampf,oder auch solcher mit hohem Druck,geleitet wird.
- 19. Verfahren nach den Ansprüchen 1. -16., dadurch gekenn zeichnet, daß das Wasserglas in solchen Formen aufge schäumt wird, die ihrerseits in dicht verschließbaren Heißluft- oder Dampfglocken, einem Temperaturstoß von ca 500°C ausgesetzt werden, wobei die Heißluft bzw. der überhitzte Dampf zu dem aufschäumenden Wasserglas bzw. durch dieses, über Schlitze oder Bohrungen in der Form, Zutritt haben kann oder nicht.
- Verfahren nach den Ansprüchen 1. 16.,dadurch gekenn zeichnet, daß das Wasserglas in solchen Formen aufge schäumt wird die doppelwandig sind, wobei zwischen der Innenform und der Außenform die miteinander über Schlitze oder Bohrungen in Verbindung stehen können, sin solcher Abstand besteht, daß Heißluft oder überhitzten Jampf hindursbgeleitet werden kann.
- 21. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 14. und 17. 20, da durch gekonnswichnet, daß das Wasserglas nach im Schäum-vergang in den Formen, oder nach der Entformung mittels eines heizbaren Boslergerätes mit CO2, Luft, säurehaltigen oder sonstigen chemischen Dämpfen, z.B. Ammoniakdümpfen, begast wird.
- 22. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 20. dadurch gekenn. 22. zeichnet daß die durch Aufschäumen des Wasserglases mit oder ohne beigegebene andere Stoffe hergestellten Form 22. körper durch Anreicherung mit einer möglichet hochprozen-

09832/116

tigen Aluminiumsulfatlösung, mittels Tauchens, eventuell in Verbindung mit Über - oder Unterdruck, angereichert, an - schließend getrocknet und/oder einer erneuten Wärmebehande lung bei ca 400° C unterzogen wird.

Verfahren nach den Ansprüchen 1. = 23.,dadurch gekennzeichenet,daß die durch Aufschäumen des Wasserglases mit oder ohne beigegebene andere Stoffe hergestellten Formkörper z.B. durch Tauchen in oder Besprühen mit Imprägniermittel,etwa in bzw. mit Siliconharzemulsionen oder Siliconaten - CH3Si(OH)2ONa = insbesondere mit Lösungen von Methylphenyle polysiloxanen,unter Zusatz von Vernetzungsmitteln und Kon = densationskatalysatoren,oder durch Paraffin- und Wachsemulsionen mit Al - Salzen,durch Bitumenemulsionen,wasserabweisend gemacht werden.

7

- 24. Verfahren nach den Ansprüchen 1. 22., dadurch gekennzeichnet, daß die durch Aufschäumer des Wasserglases mit oder ohne
 beigegebene andere Stoffs hergestellten Formkörper durch Beschichten mit einer 60 % lgau, ammoniakstabildsierven Gummimilch wasserdicht gemacht verdan der Vernehuungsmittel, wie
 Hatriumsale der Albylraphtelinsulfosäure und koagulierende
 Etoffs, zu deren z.R. auch übermisch geblähver Glimmer gehört,
 lalgegeben sänd.
- Tendalush mach den Ausprüchen 1. = 22., dedunch gekennzeichhabijas die durch Ausschäumen des Vesserglases mit oder ohne
 habijas andere Stoffe bergestellten Formkörper durch Berobiobien mat einer 60 % igen-ausoniakstabilisierten Gummimilch gegebenenfalls durch Zusatz von Vernetzungsmittel und
 hasgulierenden Stoffen-vasserdicht gemacht werden indem van
 der Gummimilch einen Anteil von 5 = 40 % Wasserglas beimischt
 und die ontstandene Schicht durch Värmeeinwirkung und Begasung von CO2 verfestigt.
- 26. Verfahren nach den Ansprüchen 1. -23., dadurch gekennzeichnet:
 daß die durch Aufschäumen des Wasserglases mit oder ohne beigegebene andere Stoffe hergestellten Formkörper durch Beschich-

~ 15 ≈

ten mit Glasuren, vor allem solchen die wasserglashaltig sind, mit Kunststoffen, Kunststofflacken, elastomeren Organopolysi - loxanprodukten mit Vernetzungsmitteln und Kondensationskata- lysatoren, ferner mit Metallfolien oder durch Aufspritzen von Metallen, gegen eindringende Flüssigkeiten geschützt sind.

27. Verfahren nach den Ansprüchen 1. - 8., 10., 12. - 22., da - durch gekennzeichnet, daß die durch Aufschäumen des Wasser - glases, ohne beigegebene andere Stoffe, hergestellten Form - körper in größeren Blöcken gefertigt und durch mechanische Bearbeitung z.B. durch Sägen, oder mittels elektrisch beheizter Drähte oder Bänder, auf die gewünschten Abmessungen ge - bracht werden.